



AK893 GAUZY AGENT GLASS COAT

Olyan magas minőségű folyadék, amely segítségével egyrészt az átlátszó alkatrészekben lévő hibákat javítani tudjuk, másrészt a vele kezelt felületek kimagaslóan üvegszerű hatást kölcsönözhetnek. Egyszerűen mártsd a folyadékba a kívánt alkatrészt és néhány percig hagyd száradni.



Ahhoz, hogy egyenletes réteget kapj, az alkatrész széleiről távolítsd el a felesleget. A tökéletes eredmény érdekében használd teljesen pormentes környezetben!



Tisztítsuk meg az alkatrészt, távolítsuk el róla minden koszt, ujlenyomatot. A jobb kezelhetőség érdekében lehetőleg használjunk csipeszt.



Néhány másodpercre mártsuk bele az alkatrészt a folyadékba. Ügyeljünk arra, hogy a folyadék teljesen befedje az alkatrészünket.



Vegyük ki az alkatrészt, majd hagyjuk, hogy a felesleg lefolyjon róla. Figyeljük, hogy buborékok ne keletkezzenek a felületen.



Óvatosan távolítsuk el a még az alkatrészünkön lévő felesleget. Ezt legkönnyebben egy nedvszívó papírra történő elhelyezéssel érhetjük el.



A teljes száradási idő alatt ajánlott pormentes közegben tartani. Ha mégis kerül az alkatrészünkre némi szennyeződés, egyszerűen töröljük át alkohollal és ismételjük meg a folyamatot.

Figyelem:

A száradási idő nagyban függ a környezeti hatásoktól. Bár már 30 percnyi száradás után dolgozhatunk az alkatrészünkkel, érdemes megvárni a teljes száradást, ami néhány órát is igénybe vehet. Próbáljuk meg elkerülni a kapkodást, így nem hibázhatunk.

Tartsuk szem előtt, hogy a termék kifejezetten jól tapad, így legfőképp a száradási idő kezdetén többször is mozdítsuk meg. Ne hagyjuk, hogy az alkatrészünk letapadjon arra a pontra, ahová száradni raktuk.

